



Иногда, чтобы сделать что-то необычное в декоре, достаточно простого решения и новых материалов. Гибкий, холодный неон прост в использовании, монтаже и эксплуатации. В данной статье мы покажем как просто сделать из простой маски светильник, даже если нет источника электричества.

Материалы:

1. Нож или ножницы
2. Инвертор
3. Изолента или скотч
4. Клей Холодный (Гибкий) неон
5. Маска или любой предмет для декора



Далее следуют шаги по изготовлению и установке. Для этого необходимо подготовить материалы и инструменты. Также можно использовать готовые модули.





В качестве источника света использованы диоды (при этом, в зависимости от цвета, следует использовать соответствующий драйвер).





Важно выбрать декоративные светильники, светящиеся, светящиеся декоре.